



..... Site do Inmetro .....



## Organismos Acreditados



### Detalhes

Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0119
Organismo	CATA - CENTRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA.
CNPJ	00.880.230/0002-73
Site	<a href="http://www.cata.com.br">http://www.cata.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	22/03/2002
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	43
1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Avenida Aricanduva, 4720 Aricanduva - São Paulo CEP:03490-000
Telefone	(11) 2725-3243
Fax	(11) 2726-9366
E-mail	<a href="mailto:cata@cata.com.br">cata@cata.com.br</a>
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Rodoviárias para o Transporte Coletivo de Passageiros	+i 01/09/2010
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros	+i 01/09/2010
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 11/06/2004
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 11/06/2004
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 11/06/2004
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i 11/06/2004
Caminhão Modificado	+i 11/06/2004
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i 11/06/2004
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	+i 11/06/2004
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 11/06/2004
Caminhonete Recuperada de Sinistro	+i 11/06/2004



..... Site do Inmetro .....



## Organismos Acreditados



### Detalhes

[Nova Consulta](#)

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0057
Organismo	CETRA - Centro de Engenharia de Trânsito
CNPJ	62.615.182/0001-62
Site	
Situação	Ativo
Data de Concessão	28/08/1995
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	40
1 - Informações Contato	
Pais	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Anhanguera 471, Barra Funda - São Paulo CEP:01135-000
Telefone	(11) 3392-5625
Fax	(11) 3392-5625
E-mail	<a href="mailto:cetra@cetra.com.br">cetra@cetra.com.br</a>
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Rodoviárias para o Transporte Coletivo de Passageiros	+i 27/07/2009
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros	+i 27/07/2009
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 12/04/2004
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 12/04/2004
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 12/04/2004
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i 12/04/2004
Caminhão Modificado	+i 12/04/2004
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i 12/04/2004
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	+i 12/04/2004
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 12/04/2004
Caminhonete Recuperada de Sinistro	+i 12/04/2004



..... Site do Inmetro .....

## Organismos Acreditados



### Detalhes



Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0878
Organismo	BIG INSPEÇÃO VEICULAR ERELI
CNPJ	31.288.697/0001-00
Site	<a href="http://www.biginspecaozeveicular.com.br">http://www.biginspecaozeveicular.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	18/05/2020
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	28
1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Nossa Senhora do Socorro, nº 331 Socorro - São Paulo CEP:04764-020
Telefone	(11) 5523-7303 (11) 9993-1990
E-mail	<a href="mailto:contato@biginspecaozeveicular.com.br">contato@biginspecaozeveicular.com.br</a> ; <a href="mailto:goessf@hotmail.com">goessf@hotmail.com</a>
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 18/05/2020
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 18/05/2020
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 18/05/2020
Camionete com Sistema de GNV Instalado	+i 18/05/2020
Camionete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 18/05/2020
Camionete Recuperada de Sinistro	+i 18/05/2020
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	+i 18/05/2020
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 18/05/2020
Camioneta Recuperada de Sinistro	+i 18/05/2020
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i 18/05/2020
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	+i 18/05/2020
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i 18/05/2020
Micro-ônibus Modificado	+i 18/05/2020

Micro-ônibus Modificado	+i	08/07/2004
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	+i	08/07/2004
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	08/07/2004
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	08/07/2004
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	08/07/2004
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	08/07/2004
Motor-casa - Modificação	+i	05/12/2017
Motor-casa - Recuperado de Sinistro	+i	05/12/2017
Motor-casa com Sistema de GNV Instalado	+i	05/12/2017
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	08/07/2004
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	+i	08/07/2004
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	08/07/2004
Triciclo - Recuperado de Sinistro	+i	08/07/2004
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	+i	08/07/2004
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	08/07/2004
Utilitário Recuperado de Sinistro	+i	08/07/2004



..... Site do Inmetro .....

## Organismos Acreditados



### Detalhes



[Nova Consulta](#)

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0901
Organismo	VISTO LESTE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR ERELI.
CNPJ	30.032.495/0001-00
Site	<a href="http://www.vistoleste.com.br">http://www.vistoleste.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	19/11/2020
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	25
1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Coronel Rodovalho, nº 87 Penha de França - São Paulo CEP:03632-000
Telefone	(11) 2093-9497 (19) 9.9970-3025
E-mail	<a href="mailto:jmarthiadogados@gmail.com">jmarthiadogados@gmail.com</a> , <a href="mailto:vistoleste@gmail.com">vistoleste@gmail.com</a> .
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Automóvel Recuperado de Sinistro	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Caminhonete Recuperada de Sinistro	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Camioneta Recuperada de Sinistro	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	<a href="#">+i</a> 19/11/2020
Micro-ônibus Modificado	<a href="#">+i</a> 19/11/2020

Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Motoneta - Recuperada de Sinistro	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Quadríciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Quadríciclo - Recuperado de Sinistro	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Triciclo - Recuperado de Sinistro	<a href="#">+i</a>	08/08/2016
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	<a href="#">+i</a>	18/11/1999
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	<a href="#">+i</a>	18/11/1999
Utilitário Recuperado de Sinistro	<a href="#">+i</a>	18/11/1999



..... Site do Inmetro .....



## Organismos Acreditados



### Detalhes

[Nova Consulta](#)

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0292
Organismo	VISTO-CAR BUTANTÁ INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
CNPJ	05.403.018/0001-58
Site	<a href="http://www.vistocar.com.br">http://www.vistocar.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	29/09/2006
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	33
1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Desembargador Armando Farbanks, nº 204 Butantã - São Paulo CEP:05501-040
Telefone	(11) 3032-2115
E-mail	<a href="mailto:denilson@vistocar.com.br">denilson@vistocar.com.br</a>
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Rodoviárias para o Transporte Coletivo de Passageiros	<b>-i</b> 08/10/2009
Adaptação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros	<b>-i</b> 08/10/2009
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 29/09/2006
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	<b>-i</b> 29/09/2006
Automóvel Recuperado de Sinistro	<b>-i</b> 29/09/2006
Caminhão Modificado	<b>-i</b> 21/02/2008
Caminhão Recuperado de Sinistro	<b>-i</b> 21/02/2008
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 29/09/2006
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	<b>-i</b> 29/09/2006
Caminhonete Recuperada de Sinistro	<b>-i</b> 29/09/2006
Camionete com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 29/09/2006
Camionete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	<b>-i</b> 29/09/2006

Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b>	31/01/2005
Micro-ônibus Modificado	<b>-i</b>	31/01/2005
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	31/01/2005
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	31/01/2005
Motoneta - Recuperada de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Ônibus com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b>	31/01/2005
Ônibus Modificado	<b>-i</b>	31/01/2005
Ônibus Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	31/01/2005
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	31/01/2005
Triciclo - Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b>	31/01/2005
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	<b>-i</b>	31/01/2005
Utilitário Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	31/01/2005



..... Site do Inmetro .....



Fale com o Inmetro

## Organismos Acreditados



Detalhes



Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0407
Organismo	CACAU INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
CNPJ	08.872.369/0001-04
Site	<a href="http://www.cacauinspecaoveicular.com.br">http://www.cacauinspecaoveicular.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	05/10/2010
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	36
1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Avenida Guilherme Cotching, 799/789 Vila Maria - São Paulo CEP:02113-011
Telefone	(11) 2631-1512 (11) 2631-1411
Fax	(11) 2631-1706
E-mail	<a href="mailto:fc@cacau@uol.com.br">fc@cacau@uol.com.br</a>
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 10/05/2010
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 10/05/2010
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 10/05/2010
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i 10/05/2010
Caminhão Modificado	+i 10/05/2010
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i 10/05/2010
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	+i 10/05/2010
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 10/05/2010
Caminhonete Recuperada de Sinistro	+i 10/05/2010
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	+i 10/05/2010
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 10/05/2010
Camioneta Recuperada de Sinistro	+i 10/05/2010

Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	+i	29/09/2005
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	29/09/2005
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	29/09/2005
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	29/09/2005
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	29/09/2005
Ônibus Modificado	+i	29/09/2005
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	+i	29/09/2005
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	29/09/2005
Utilitário Recuperado de Sinistro	+i	29/09/2005



..... Site do Inmetro .....



## Organismos Acreditados



### Detalhes

[Nova Consulta](#)

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular
Número OIA-SV-0837
Organismo SP INSPEÇÃO VEICULAR EIRELI
CNPJ 31.056.151/0001-95
Site
Situação Ativo
Data de Concessão 10/09/2019
Tipo A
Independência
Quantidade de Escopos 39

1 - Informações Contato
País BRASIL
Estado SÃO PAULO
Endereço Avenida TTE Amaro Felício da Silveira, nº 1792 Parque Novo Mundo - São Paulo CEP:02177-000
Telefone (11) 9.6020-9090
E-mail <a href="mailto:rhoffgcn@gmail.com">rhoffgcn@gmail.com</a> ; <a href="mailto:thais.azevedo@gmail.com">thais.azevedo@gmail.com</a> ;
Responsável Técnico

Escopo Acreditação	Concessão
Produtos e Serviços	
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 10/09/2019
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 10/09/2019
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 10/09/2019
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i 10/09/2019
Caminhão Modificado	+i 10/09/2019
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i 10/09/2019
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	+i 10/09/2019
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 10/09/2019
Caminhonete Recuperada de Sinistro	+i 10/09/2019
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	+i 10/09/2019
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 10/09/2019
Camioneta Recuperada de Sinistro	+i 10/09/2019
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i 10/09/2019

Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	09/05/2006
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	+i	09/05/2006
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	09/05/2006
Micro-ônibus Modificado	+i	09/05/2006
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	+i	09/05/2006
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	09/05/2006
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	09/05/2006
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	09/05/2006
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	09/05/2006
Ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	09/05/2006
Ônibus Modificado	+i	09/05/2006
Ônibus Recuperado de Sinistro	+i	09/05/2006
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	09/05/2006
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	+i	09/05/2006
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	09/05/2006
Triciclo - Recuperado de Sinistro	+i	09/05/2006
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	+i	09/05/2006
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	09/05/2006
Utilitário Recuperado de Sinistro	+i	09/05/2006



..... Site do Inmetro .....

## Organismos Acreditados



### Detalhes

[Nova Consulta](#)

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0844
Organismo	Elite Inspeção Veiculares Ltda. - ME
CNPJ	28.486.202/0001-04
Site	<a href="http://www.visualinspecao.com.br">http://www.visualinspecao.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	23/10/2019
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	31
<b>1 - Informações Contato</b>	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Olívia Guedes Penhado, nº 1272 - Loja 01 Socorro - São Paulo CEP:04766-000
Telefone	(11) 9.9161-6600
E-mail	<a href="mailto:socorro@visualinspecao.com.br">socorro@visualinspecao.com.br</a> ; <a href="mailto:amaca@oliviavisual.com.br">amaca@oliviavisual.com.br</a>
Responsável Técnico	-
<b>Escopo Acreditação</b>	
Produtos e Serviços	Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 23/10/2019
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	<b>-i</b> 23/10/2019
Automóvel Recuperado de Sinistro	<b>-i</b> 23/10/2019
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 23/10/2019
Caminhão Modificado	<b>-i</b> 23/10/2019
Caminhão Recuperado de Sinistro	<b>-i</b> 23/10/2019
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 23/10/2019
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	<b>-i</b> 23/10/2019
Caminhonete Recuperada de Sinistro	<b>-i</b> 23/10/2019
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b> 23/10/2019
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	<b>-i</b> 23/10/2019
Camioneta Recuperada de Sinistro	<b>-i</b> 23/10/2019
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b> 23/10/2019

Camioneta Recuperada de Sinistro	<b>-i</b>	29/03/2005
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	07/11/2019
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	07/11/2019
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b>	29/03/2005
Micro-ônibus Modificado	<b>-i</b>	29/03/2005
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	29/03/2005
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	07/11/2019
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	<b>-i</b>	07/11/2019
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	07/11/2019
Motoneta - Recuperada de Sinistro	<b>-i</b>	07/11/2019
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	07/11/2019
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	07/11/2019
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	<b>-i</b>	07/11/2019
Triciclo - Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	07/11/2019
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	<b>-i</b>	29/03/2005
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	<b>-i</b>	29/03/2005
Utilitário Recuperado de Sinistro	<b>-i</b>	29/03/2005





..... Site do Inmetro .....



Sites de Interesse  
Mapa  
Quadrícula  
Fale com o Inmetro

## Organismos Acreditados



voltar

### Detalhes



Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0658
Organismo	DEMARCHI INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. - ME
CNPJ	22.114.189/0001-86
Site	
Situação	Ativo
Data de Concessão	11/07/2016
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	31
1 - Informações Contato	
País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Avenida Interlagos, nº 283 - 285 Jardim Jabaquara - São Paulo CEP:04661-000
Telefone	(11) 3205-2264 (11) 4076-2821
E-mail	<a href="mailto:gestao@vistoriaveicular.com.br">gestao@vistoriaveicular.com.br</a>
Escopo Acreditação	
Produtos e Serviços	Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 11/07/2016
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 11/07/2016
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 11/07/2016
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i 11/07/2016
Caminhão Modificado	+i 11/07/2016
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i 11/07/2016
Caminhonete com Sistema de GNV Instalado	+i 11/07/2016
Caminhonete Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 11/07/2016
Caminhonete Recuperada de Sinistro	+i 11/07/2016
Camioneta com Sistema de GNV Instalado	+i 11/07/2016
Camioneta Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 11/07/2016
Camioneta Recuperada de Sinistro	+i 11/07/2016
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i 11/07/2016

Ciclomotor - Recuperado de Sinistro		18/11/2016
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	05/05/2015
Micro-ônibus Modificado	+i	05/05/2015
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	+i	05/05/2015
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	18/11/2016
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	18/11/2016
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	18/11/2016
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	18/11/2016
Motor-casa - Modificação	+i	02/05/2018
Motor-casa - Recuperado de Sinistro	+i	02/05/2018
Motor-casa com Sistema de GNV Instalado	+i	02/05/2018
Ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	05/05/2015
Ônibus Modificado	+i	05/05/2015
Ônibus Recuperado de Sinistro	+i	05/05/2015
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	18/11/2016
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	+i	18/11/2016
Rebocados acima de 7500 N - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	05/05/2015
Rebocados acima de 7500 N - Recuperados de Sinistro	+i	05/05/2015
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	18/11/2016
Triciclo - Recuperado de Sinistro	+i	18/11/2016
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	+i	05/05/2015
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	05/05/2015
Utilitário Recuperado de Sinistro	+i	05/05/2015



..... Site do Inmetro .....



## Organismos Acreditados



### Detalhes



Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular	
Número	OIA-SV-0678
Organismo	CACAU INSPEÇÃO VEICULAR VILA LEOPOLDINA LTDA.
CNPJ	22.986.279/0001-48
Site	<a href="http://www.iteinspecao.com.br">http://www.iteinspecao.com.br</a>
Situação	Ativo
Data de Concessão	26/10/2016
Tipo	A
Independência	
Quantidade de Escopos	33

### 1 - Informações Contato

País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Poisdam, nº 102 Vila Humberguesa - São Paulo CEP:05318-030
Telefone	(11) 3831-4700 (11) 3647-9304
E-mail	<a href="mailto:adm@iteinspecao.com.br">adm@iteinspecao.com.br</a>

### Escopo Acreditação

Produtos e Serviços	Concessão
Automóvel com Sistema de GNV Instalado	+i 26/10/2016
Automóvel Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 26/10/2016
Automóvel Recuperado de Sinistro	+i 26/10/2016
Caminhão com Sistema de GNV Instalado	+i 26/10/2016
Caminhão Modificado	+i 26/10/2016
Caminhão Recuperado de Sinistro	+i 26/10/2016
Caminhoneiro com Sistema de GNV Instalado	+i 26/10/2016
Caminhoneiro Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i 26/10/2016
Caminhoneiro Recuperado de Sinistro	+i 26/10/2016
Caminoneira com Sistema de GNV Instalado	+i 26/10/2016
Caminoneira Modificada ou Fabricada Artesanalmente	+i 26/10/2016
Caminoneira Recuperada de Sinistro	+i 26/10/2016
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i 26/10/2016

Ciclomotor - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	28/01/2016
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	+i	28/01/2016
Inspeção da Capacidade Técnico-Operacional de Empresa	+i	03/11/2016
Micro-ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	28/01/2016
Micro-ônibus Modificado	+i	28/01/2016
Micro-ônibus Recuperado de Sinistro	+i	28/01/2016
Motocicleta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	28/01/2016
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	28/01/2016
Motoneta - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	28/01/2016
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	28/01/2016
Motor-casa - Modificação	+i	24/07/2019
Motor-casa - Recuperado de Sinistro	+i	24/07/2019
Motor-casa com Sistema de GNV Instalado	+i	24/07/2019
Ônibus com Sistema de GNV Instalado	+i	28/01/2016
Ônibus Modificado	+i	28/01/2016
Ônibus Recuperado de Sinistro	+i	28/01/2016
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	28/01/2016
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	+i	28/01/2016
Triciclo - Modificação ou Fabricação Artesanal	+i	28/01/2016
Triciclo - Recuperado de Sinistro	+i	28/01/2016
Utilitário com Sistema de GNV Instalado	+i	28/01/2016
Utilitário Modificado ou Fabricado Artesanalmente	+i	28/01/2016
Utilitário Recuperado de Sinistro	+i	28/01/2016